

MP130 V2 固件发布记录

发布日期: 2023.11.30
MP130 V2 固件版本: MP130V2_V02.03.01.22
手持麦: V1.0.4

配套固件及软件版本: czi Assistant APP: V1.1.1

czi App: V1.6.8

DJI M300 RTK+DJI 带屏遥控器行业版

飞行器固件: V07.00.01.00

遥控器固件: V07.00.01.01

DJI Pilot 2 App: V7.0.2.5

DJI M350 RTK+DJI RC Plus

飞行器固件: V08.00.00.04

遥控器固件: V02.02.05.07


DJI Pilot 2 App: V8.0.0.38

更新了什么?

1. 更新了 PSDK_370_1905。
2. 更新了新的降级功能。

修复问题

1. 由于代码高功率导致所有遥控器会产生电压过高的黄色报警问题。
2. 存在实时喊话会发生卡顿现象, 播放约一分钟后会发出爆鸣声并无法收音的问题。



已知问题

1. czi 通用功能设置发现在 M350 上同时播放音乐和背景音会闪退的问题(20%)。
2. 实时喊话新发现以下问题:
P130V2 在 M350 上极小概率会出现无法调节音量的问题(10%)。
3. 悬浮窗新和 pilot 发现以下问题:
实时喊话存在一定的概率会失去声音, 最坏的情况是在持续喊叫 25 秒之后就会造成这种情况。

注意:

1. M350 pilot 实时喊话异常问题, 建议使用录音喊话;
M300 pilot 实时喊话异常问题, 建议使用悬浮窗实时喊话, 或使用录音广播方式。

MP130 V2 固件发布记录


发布日期:	2023.10.28
MP130 V2 固件版本:	MP130V2_V02.02.02.21
手持麦:	V1.0.4
配套固件及软件版本:	czy Assistant APP: V1.1.1
	czy App: V1.6.8
	DJI Skyport V2: V01.03.05.00
	DJI M300 RTK+DJI 带屏遥控器行业版
	飞行器固件: V07.00.01.00
	遥控器固件: V07.00.01.01
	DJI Pilot 2 App: V7.0.2.5
	DJI M350 RTK+DJI RC Plus
	飞行器固件: V08.00.00.04
	遥控器固件: V02.02.05.07
	DJI Pilot 2 App: V8.0.0.38

更新了什么?

1. 增加一键警笛功能。
2. DJI Pilot 2 PSDK 增加了控件实时喊话功能。
3. 修复了 czy Assistant App 悬浮窗的实时喊话无法播放。
4. DJI Pilot 2 PSDK 增加了删除音频按钮控件。
5. 适配了 psdk360_1883。

注意:

1. MP130S/MP130V2 不支持大疆 DJI Assistant 软件升级固件。
2. 不要把固件压缩包.rar 放入 TF 卡内解压, 否则可能会造成升级失败。



MP130 V2 固件发布记录

发布日期: 2023.05.10
MP130 V2 固件版本: MP130V2_V02.01.4.46
手持麦: HM30_01.00.02.37

配套固件及软件版本: czi Assistant APP: V1.0.7

czi App: V1.6.8

DJI M300 RTK+DJI 带屏遥控器行业版

飞行器固件: V07.00.01.00

遥控器固件: V07.00.01.00

DJI Pilot 2 App: V7.0.1.1

DJI M350 RTK+DJI RC Plus


飞行器固件: V07.00.00.01

遥控器固件: V01.02.04.40

DJI Pilot 2 App: V7.0.1.0

更新了什么?

1. 适配 M350 无人机。
2. 更新了 PSDK_350_1765



修复问题

1. 修复其他已知问题。

已知问题

1. MP130S 悬浮窗播放背景音，点击切换循环模式，会启动背景音播放，可以点击播放/停止按钮关闭。
2. 测试 MP130 喊话器与 H20 相机云台挂载在无人机的時候，在 H20 相机画面中调节相机俯仰角，MP130 喊话器无法跟随相机转动。
3. 使用悬浮窗录音广播功能时，点击播放音频之后，将无法停止音频的播放。
4. 录音广播在播放音频的时候，拉动滑条修改声音大小，音频将无法继续播放。

注意：

1. MP130S/MP130V2 暂不支持大疆 DJI Assistant 软件升级固件。
2. 升级 MP130S/MP130V2 需要准备一张 TF 卡把固件拷到 TF 卡里面升级。


MP130 V2 固件发布记录

发布日期: 2023.03.03
MP130 V2 固件版本: MP130V2_V02.01.4.45

配套固件及软件版本:

更新了什么?

1. 基于 PSDK330 适配 M300 无人机 V5 版本。
2. 添加 Pilot 录音广播控件、TTS 文本转语音控件、音量调节控件。
3. 添加 Pilot 悬浮窗音量显示、固件版本号显示、SN 码显示。
4. 添加 TTS 语种选择和语速选择保存功能。
5. 添加英文版版本号播报。
6. 更新了 PSDK_330_1684



修复问题

1. 修复图标控件音量值与悬浮窗音量值不同步问题。
2. 修复其他已知道问题。

已知问题

1. MP130S 悬浮窗播放背景音，点击切换循环模式，会启动背景音播放，可以点击播放/停止按钮关闭。

注意:

1. MP130S/MP130V2 暂不支持大疆 DJI Assistant 软件升级固件。
2. 升级 MP130S/MP130V2 需要准备一张 TF 卡把固件拷到 TF 卡里面升级。

MP130 V2 固件发布记录

发布日期: 2022.06.17
MP130 V2 固件版本: MP130V2_V02.01.4.39


配套固件及软件版本:

更新了什么?

1. 适配 PSDK310。
2. 适配 Pilot 2。

修复问题

1. 优化喊话器媒体功能。
2. 修复 MP130 V2 歌曲目录无法正常读取的问题。
3. 修复已知的其他问题。



MP130 V2 固件发布记录


发布日期: 2022.03.24
MP130 V2 固件版本: MP130V2_V02.01.4.30

配套固件及软件版本:

**给国外客户用*

修复问题

1. 正确显示 MP130V2 的 MUSIC 路径。




MP130 V2 固件发布记录

发布日期: 2022.03.11
MP130 V2 固件版本: MP130V2_V02.01.4.29

配套固件及软件版本:

更新了什么?

1. 支持 PSDK300。
2. 支持方言。



MP130 V2 固件发布记录


发布日期: 2021.09.22
MP130 V2 固件版本: MP130V2_V02.01.03.1

配套固件及软件版本:

* (第一个给第三方对接的程序)

更新了什么?

1. gpi 网口功能。
2. 每次开机自动将 log 加密压缩到 sd 卡。
3. 支持修改喊话器 IP, netmask。
4. 支持开机自动读取 sd 卡中的 cfg.json 并覆盖到内存。
5. sox 处理 mp3 实时喊话。
6. psdk high power。



MP130 V2 固件发布记录

发布日期: 2021.09.06
MP130 V2 固件版本: MP130V2_V02.01.02.11

配套固件及软件版本:

更新了什么?

1. 新增设置 lowFreq 和 highFreq 配置, 用于音频处理。
2. 新增 sox 对背景音处理。

修复问题

1. 修复媒体操作 JSON 文件线程冲突的问题。
2. 修复 GPI 长时间大量打印信息导致程序崩溃的问题。
3. 修复暂停后点播没声音的问题。

